



Kielce, 10 września 2021 r.

GM-III.0003.35.1.2021

Pan

Mieczysław Gębski

Radny Województwa Świętokrzyskiego

Dotyczy: odpowiedź na interpelację złożoną w dn. 31.08.2021 r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację dotyczącą sytuacji związanej ze wstrzymaniem produkcji wody mineralnej „Buskowianka” przez Spółkę „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. (dalej: Spółka), na podstawie informacji otrzymanych ze Spółki (pismo-znak: OP.0701.13.2021 z dnia 7 września 2021 r.), poniżej przedstawiam wyjaśnienia do każdego z pytań w niej zawartych.

– *W jakim stanie jest linia produkcyjna?*

Ze względu na intensywne, długotrwałe opady i podtopienia terenu, na podstawie informacji przekazanych przez zakładowe laboratorium Buskowiarki-Zdrój, w dniu 10 sierpnia 2021 r. Zarząd Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. podjął decyzję o chwilowym zawieszeniu produkcji i profilaktycznym oczyszczeniu i dezynfekcji rurociągu. Napływające wody gruntowe podwyższyły parametry ujęcia. Podczas przeprowadzania rutynowych prac, w tym próby szczelności rurociągu, którym woda dostarczana jest na produkcję z ujęcia Nowy Nurek, okazało się, że instalacja uległa rozszczelnieniu. Ustalono lokalizację nieszczelności w rurociągu i podjęto działania w celu niezwłocznego usunięcia usterki. W pierwszy weekend września ponownie uruchomiono linię produkcyjną w systemie jednozmianowym, a w drugim tygodniu września zaplanowano powrót do produkcji dwuzmianowej.

Warto podkreślić, że kontrola mikrobiologiczna ujęcia, z którego czerpana jest Buskowianka-Zdrój, a także całego procesu produkcyjnego, odbywa się codziennie w oparciu o najwyższe standardy. Jednocześnie Spółka „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. zapewnia, że

gotowe produkty Buskowieńki-Zdrój są w pełni bezpieczne dla zdrowia odbiorców wody mineralnej.

– *Jakie są koszty związane z naprawą tej linii?*

Linia nie była naprawiana, gdyż nie uległa uszkodzeniu. Naprawiany był rurociąg.

– *Jakie straty poniesie w związku z tą sytuacją U. Busko-Zdrój?*

Straty to przede wszystkim utracona wielkość sprzedaży pomniejszona o koszt bezpośredni produkcji. Wielkość ta będzie oszacowana po całkowitym powrocie do produkcji.

– *Czy do osób odpowiedzialnych za stan instalacji (linii produkcyjnej) wyciągnięto konsekwencje, jeżeli tak, to jakie?*

Bezpośrednią przyczyną przestoju były zjawiska atmosferyczne opisane na wstępie, nie zaś stan linii produkcyjnej. Z uwagi na to, że niewątpliwie linia produkcyjna jest ogólnie przestarzała, Zarząd Spółki już wcześniej podjął prace w celu jej modernizacji. Natomiast po unormowaniu sytuacji związanej z produkcją, Zarząd Spółki podejmie działania wyjaśniające stan rurociągu.

Z poważaniem

Marek Bogusławski

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

/podpisano elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Znak pisma	GM-III.0003.35.1.2021
Identyfikator pliku	1198755
Nazwa pliku	KW_95756_GM_plik3.DOCX
Wersja pliku	1
Skrót pliku	a3ca95dab0f3da960a39d7e2828dda77

Wydrukował(a): Agnieszka Lopart-Starmach GM-III

Data wydruku: 2021-09-13 09:27:09

.....

Podpisane przez:

Marek Bogusławski

W-ce Marszałek - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego

Data podpisu: 2021-09-10 10:24:36

Numer certyfikatu: 583935871725711327587936349360871553036158504120

Wystawca certyfikatu: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.