

UCHWAŁA NR 3997/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 14 LIPCA 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na naprawę systemu uzdatniania wody.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (*Dz.U.2020.1668 t.j. z późn. zm.*), art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U.2021.305 t.j.*), art. 114 ust.1 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (*Dz.U.2021.711 t.j.*) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji podmiotowej Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w wysokości 38 000,00 zł (*słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych*) na naprawę systemu uzdatniania wody.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji posiada w swoich zasobach stację uzdatniania wody surowej. Składa się ona ze studni głębinowej, z której wydobywa się woda za pomocą pompy głębinowej i tłoczona jest do Hydroforowni, gdzie poddawana jest procesom uzdatniania w celu poprawy jakości wody poprzez zastosowanie procesu filtracji. Ponieważ wody gruntowe w obrębie Czarnieckiej Góry zawierają duże ilości związku żelaza i manganu konieczne jest uzdatnienie wody surowej z tych związków poprzez zastosowanie filtrów z odpowiednim złożem. W 2020 roku pojawiła się awaria w studni głębinowej, która została usunięta lecz w jej konsekwencji pojawiły się kolejne awarie co spowodowało wyłączenie stacji uzdatniania wody i dokonanie przeglądu całego systemu oczyszczania wody. Przeprowadzony przegląd wykazał, że w Hydroforowni uszkodzona jest sprężarka olejowa i sonda do pomiaru pH. Ponadto konieczna jest wymiana złoża w filtrze do odżelaziania – ze względu na wyeksploatowanie a także korekta oprogramowania szafy sterowniczej. W zbiorniku retencyjnym, w którym gromadzona jest woda uzdatniona niezbędna jest wymiana klapy zwrotnej DN 80 oraz 2 sztuk DN 50. Ze względu na fakt, iż przedmiotowy system jest wyłączony z eksploatacji ŚCR korzysta z wody pochodzącej z sieci gminnej co generuje wysokie koszty.