



korytarz jubileuszowy, przekrój A-A

Talfe plexi powinny posiadać warstwę antystatyczną

Stosować folię UV w gablotach oraz oknach

Z racji użycia plexi/waga/ stosować jak najmniejsze zawiasy

Umożliwić przejście okablowania do wnętrza pomieszczeń / przez szklane przegrody /

Wszystkie szyby powinny mieć polerowane krawędzie.

Wszystkie wymiary w centymetrach.

| | | | | |
|---|--------------|--|-------------|-------|
| 55ARCHITEKCI UL. RYNEK 12, 34-600 LIMANOWA 55architekci@gmail.com 608 808 255 | Nazwa: | „Projekt aranżacji wystawy stałej w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku” | Nr rysunku: | |
| | Lokalizacja: | Dz.nr 504/1, ark.2, obr.7, Oblęgorek. Muzeum Henryka Sienkiewicza | 10 | |
| | Inwestor: | Muzeum narodowe w Kielcach, 25-010 Kielce, Pl. Zamkowy 1 | | |
| | Projekt: | Wykonawczy | Maj 2010 | Data: |
| | Rysunek: | Korytarz jubileuszowy - Przekrój | Skala: | |
| | Projektował: | mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk | 1:20 | |