

UCHWAŁA NR 5136/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze na kompleksową naprawę układu chłodzenia nr 1 Bloku Operacyjnego.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.547 ze zm.), art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 170 000,00 zł na kompleksową naprawę układu chłodzenia nr 1 Bloku Operacyjnego.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, § 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na kompleksową naprawę układu chłodzenia nr 1 Bloku Operacyjnego.

Konieczność wykonania przedmiotowego remontu wynika ze znacznego wyeksploatowania materiałów. W roku ubiegłym układ chłodzenia uległ awarii, został naprawiony, jednak stopień zużycia pilnie wymaga kompleksowej naprawy. Niezbędna jest wymiana sprężarki agregatu wody lodowej – układ 1 wraz z koniecznymi pracami (m.in.: wymiana oleju, czyszczenie układu, wykonanie próby ciśnienia, próżni, spuszczenie i napełnienie freonem). Zaniechanie działań w tej kwestii może spowodować utrudnienia lub zatrzymanie pracy Bloku Operacyjnego. Jest to miejsce o szczególnych wymaganiach pod kątem instalacji wentylacji oraz zapewnienia określonych parametrów powietrza nawiewanego, w tym temperatury i czystości.

Naprawa układu chłodzenia wpłynie w sposób znaczący na bezpieczeństwo i poprawi komfort podczas wykonywania procedur medycznych.