

**Uchwała Nr 708/ 04**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 13 października 2004 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A., dot. Sanatorium „Mikołaj” ul. 1 Maja 3 w Busku Zdroju, ubiegającego się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926), uchwała się, co następuje:

§ 1

Wniosek „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S. A. dotyczący Sanatorium „Mikołaj” w Busku-Zdroju w sprawie uzyskania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON opiniuje się negatywnie, w zakresie: przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne osób z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 2

Uzasadnienie opinii zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwałę wraz z wnioskiem ośrodka przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

## **OPINIA DO WNIOSKU „UZDROWISKA BUSKO-ZDRÓJ” S.A. dot. SANATORIUM „MIKOŁAJ” W BUSKU ZDROJU, UL. 1 - go MAJA 3**

### **1) informacja o standardzie ośrodka;**

Sanatorium Mikołaj mieści się w budynku dwukondygnacyjnym składającym się z trzech połączonych ze sobą pawilonów. Posiada ogółem 88 miejsc noclegowych (36 w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i 52 miejsca w pokojach bez pełnego węzła sanitarnego). Podstawowe wyposażenie pokoju stanowi: łóżko, stół, krzesła lub fotele, komoda, szafa ubraniowa, TV, radio.

### **2) ocena warunków sanitarno-higienicznych;**

Podstawowe wyposażenie pomieszczeń sanitarno-higienicznych stanowi: komplet łazienkowy, prysznic lub wanna, umywalka, sedes, uchwyty pod natryskiem, brak siedziska. Nawierzchnia wykonana z płytek ceramicznych antypoślizgowych.

### **3) ocena możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;**

Sanatorium „Mikołaj” mieści się w 3 pawilonach (wschodniego, zachodniego i północnego). Dwa z nich to budynki 2 kondygnacyjne. Brak podnośnika oraz windy uniemożliwia osobom na wózkach inwalidzkich samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami. Dwa pokoje znajdujące się na parterze przeznaczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie są dostosowane do ich potrzeb. Mała powierzchnia zarówno pokoi, jak i łazienek utrudnia swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Schody wewnątrz i zewnątrz budynku zaopatrzone są w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem. Nawierzchnia w pomieszczeniach noclegowych, sanitarno-higienicznych, wykonana z materiałów nie powodujących poślizgu. Uchwyty przy oknach zamontowane poniżej wysokości 1,2 m. Pochylnie wewnątrz i zewnątrz budynku. Oprócz bazy noclegowej sanatorium dysponuje gabinetem lekarskim, zabiegowym oraz zapleczem do rehabilitacji. Na terenie sanatorium mieści się również stołówka, na której w razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia diety: cukrzycowej, niskotłuszczowej, bezglutenowej, wątrobowej lub wegetariańskiej.

### **4) ocena zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;**

Zaplecze rehabilitacyjne sanatorium „Mikołaj” stanowią: dwa gabinety do hydroterapii, gabinet fizykoterapii oraz sala gimnastyki indywidualnej. Ponad to kuracjusze sanatorium mogą korzystać z zaplecza do rehabilitacji, jakim dysponują pozostałe ośrodki należące do „Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.” w Busku Zdroju.

### **5) Informacja dotycząca stwierdzenia spełnienia warunków technicznych określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).**

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. w Busku-Zdroju - Sanatorium „Mikołaj” w Busku-Zdroju

Sanatorium ubiega się o przyjmowanie turnusów dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zgodnie z powołanym rozporządzeniem winien spełniać warunki określone w ust. 2 pkt 2-4, 9, 11, 12 i 14 oraz w ust. 3 pkt 2 -9

Sanatorium „Mikołaj” było wizytowane w dniu 30 września 2004 r.

Po wizytacji obiektów stwierdzono, co następuje:

**Ust. 2**

*Pkt 2 – drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m.*

Szerokość wszystkich drzwi wejściowych - 0,9 m, wysokość 2 m. Nie stwierdzono progów w drzwiach o wysokości powyżej 0,02 m.

*Pkt 3 – powierzchnia przed drzwiami wejściowymi pozbawiona odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.*

Powierzchnia przed drzwiami wejściowymi bez wycieraczek, skrobaczek, odbojów i innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu.

*Pkt 4 - skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników – w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi.*

Wszystkie drzwi oznakowane w sposób widoczny. Drzwi wejściowe wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników, drzwi do pomieszczeń: noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rehabilitacji gabinetów lekarskich, zabiegowych - drewniane, drzwi do pomieszczeń: rekreacji, żywienia - aluminiowe z wypełnieniem ze szkła odpornego na stłuczenie.

*Pkt 9 - osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.*

Nie stwierdzono otworów niezabezpieczonych.

*Pkt 11 - nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów nie powodujących poślizgu.*

Zewnętrzne ciągi komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej, płytek chodnikowych betonowych i z kostki betonowej. Wewnętrzne ciągi komunikacyjne mają nawierzchnię z lastryko, płyt marmurowych zabezpieczone powłoką antypoślizgową, płytek ceramicznych antypoślizgowych, z marketu, paneli podłogowych i drewna pokryte chodnikiem. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i rehabilitacji posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych oraz częściowo z tarketu zabezpieczonego powłoką antypoślizgową.

W pomieszczeniach rekreacji, gabinetach lekarskich, zabiegowych i innych ogólnego przeznaczenia nawierzchnia z tarketu. W pomieszczeniach noclegowych posadzki z tarketu, wykładziny dywanowej, parkietu. W jadalni posadzka ze złomu marmurowego pokrytego powłoką antypoślizgową.

*Pkt 12 – balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfentrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób.*

Balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, balkonach, tarasach mają wypełnione płaszczyzny pionowe.

*Pkt 14 - miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.*

Nie ma wydzielonych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

### **Ust. 3**

*Pkt 2 - utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m.*

Dojścia do budynku i ciągi piesze o nawierzchni asfaltowej i kostki betonowej o szerokości 1,5 m i większej.

*Pkt 3 – furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m.*

Sanatorium nie jest ogrodzone.

*Pkt 4 - pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp z poziomego terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów.*

W Sanatorium są pochylnie o nawierzchni wykonanej z tarketu i z płytek ceramicznych antypoślizgowych (wewnętrzne) oraz kostki betonowej (zewnętrzne) z balustradami od strony przestrzeni otwartej z wypełnieniem płaszczyzn pionowych.

*Pkt 5 – pozioma przestrzeń manewrowa o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku.*

*Przed wejściem do budynku pozioma przestrzeń manewrowa umożliwiająca manewrowanie wózkiem inwalidzkim.*

Przed wejściem do budynku jest wystarczająca przestrzeń umożliwiająca swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim.

*Pkt 6 – podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach.*

W Sanatorium nie ma dźwigu.

*Pkt 7 - pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkami inwalidzkimi, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem.*

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne nie mają powierzchni zapewniającej swobodne manewrowanie wózkami inwalidzkimi. Są wyposażone w uchwyty. W toaletach ogólnodostępnych nie zamontowano uchwytów.

*Pkt 8 – przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi.*

Brak pokoi przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

*Pkt 9 – wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózkach inwalidzkimi.*

Brak pokoi przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Sanatorium spełnia warunki określone w § 17 ust. 2 pkt 2-4, 9,11 i 12 oraz w ust. 3 pkt 2 -5 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Nie ma pokoi z miejscami przeznaczonymi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

**Uwaga!** Kursywą przytoczono treść odpowiednich przepisów § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 100, poz. 926).

## **6) informacje zawarte we wniosku ośrodka nie są w pełni zgodne ze stanem faktycznym.**

Informacje zawarte we wniosku w pkt VI., dotyczącym zaplecza do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno-wypoczynkowe, nie odnoszą się wyłącznie do ośrodka ale dotyczą całego Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. Stan faktyczny został przedstawiony w pkt. 4 niniejszej opinii.

Po przeprowadzeniu wizytacji i sprawdzeniu spełnienia przez ośrodek warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych **wniosek „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. dot. Sanatorium „Mikołaj” w Busku-Zdroju opiniuje się negatywnie w zakresie przyjmowania na turnusy rehabilitacyjne grup osób niepełnosprawnych:**

- **z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich.**

## **Uzasadnienie opinii**

Opinii ośrodka dokonano na podstawie spełnienia przez ośrodek, warunków określonych w § 13 i § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 100, poz. 926).

Sanatorium „Mikołaj” w Busku-Zdroju ubiegające się o uzyskanie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusów rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON, zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia nie spełnia warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opinię sporządziły:  
Elżbieta Kowalczyk  
Anna Kądziela  
Kielce, dn. 07.10.2004 r.